


อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ



ชื่อและที่ตั้งอาคาร

อาคารสำนักหอสมุดกลาง

114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ...ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ (วย.2356)

วันที่... 7 เมษายน 2568 เวลา... 16.00 น.

เบอร์โทรศัพท์... 065-236-5435

ผู้ตรวจสอบอาคาร...คุณณัฐวุฒิ สมितिเบญจพล (บ.1058/2550)

ลายมือชื่อ

ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้